

KAIWEETS

Laser Level  
Model: KT360B

# User Manual



Email: support@Kaiweets.com  
Facebook: @kaiweetstools



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# Languages

Scan for Video Instruction



User manual - English.....	1 - 9
Bedienungsanleitung - Deutsche.....	10 - 18
Manuels d'utilisation - Français.....	19 - 27
Manual de instrucciones - Español.....	28 - 36
Manuale d'uso - Italiano.....	37 - 45

**Mode Indicator**


Modus-Anzeige

Indicadora de modo

Indicateur de mode

Indicator di modalità

①


**Pulse Indicator**

Puls-Anzeige

Indicadora de pulsado

Indicateur d'impulsion

Indicatore Pulse

**Mode Key**

Modus-Taste

Botón de modo

Bouton de mode

Tasto modalità

**Lock/Unlock**

Sperrschalter

Botón de bloqueo

Interrupteur de verrouillage

Blocca / Sblocca

**Pulse Key**

Puls-Taste

Botón de pulsado

Bouton d'impulsion

Tasto Pulse

**Li-ion Battery pack**

Lithiumbatterien

• Batería de Litio

Batterie lithium

Pacco batteria agli ioni di litio

**Battery Power Indicator**

Batterieanzeige

Indicadora de carga

Indicateur de batterie

Indicatore di carica della batteria


**Type-C Slot**

Type-C Slot

Puerta tipo C

Emplacement de type C

Slot di tipo C



### Horizontal Window

Horizontales Fenster

Ventana horizontal

Fenêtre horizontale

Finestra orizzontale

### Front Vertical Window

Vordervertikales Fenster

Ventana vertical frontal

Fenêtre verticale avant

Finestra verticale anteriore

### Plumb Spot Window

Lot Punkt Fenster

Ventana de plomada

Fenêtre des points d'aplomb

Finestra del punto a piombo


### 1/4" Screw

1/4"-Schraube der Halterung

Tornillo 1/4" para trípode

Filetage de support de 1/4"

Vite da 1/4"






### 5/8" Screw

5/8"-Schraube

Tornillo 5/8 para trípode

Filetage de trépied de 5/8"

Vite da 5/8"



(3)


## 1/4" Screw Of The Universal Holder

1/4"-Schraube der Halterung

Tornillo de 1/4" del soporte

Vis 1/4" du support universel

Vite da 1/4" per staffa universale



### Magnets

Magnete

Imanes

Aimants

Magneti

### Screw Holes

Schraubenlöcher

Agujeros de tornillo

Trous de vis

Fori per le viti


### Rotary Knob

Drehknopf

Ajuste giratorio

Bouton rotatif

Manopola rotante



# EN - User manual

## Contents

Safety Notes.....	- 2 -
Intended use.....	- 3 -
Replacing the batteries.....	- 3 -
Initial operation.....	- 3 -
Operating Modes.....	- 4 -
1. Auto Self-leveling Mode.....	- 4 -
2. Manual Mode.....	- 5 -
3. Pulse Mode.....	- 6 -
Specifications.....	- 7 -
Working Advice.....	- 8 -
Maintenance.....	- 8 -
Three Years Warranty.....	- 9 -

# Safety Notes



Working safely with the measuring tool is possible when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed. Never make warning labels on the measuring tool unrecognisable. Save these instructions for reference.

- Caution - Using unmentioned operating or adjusting equipment can lead to dangerous radiation exposure.
- While the product is in operation, be careful not to expose your eyes to the emitting laser beam. An exposure to the beam of a Class 2 laser is considered safe for a maximum of 0.25 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate protection.
- Do not stare directly into the beam or view directly with optical instruments or set up the laser at eye level.
- Have the measuring tool repaired or through qualified specialists using original spare parts. this ensures that the safety of the measuring tool is maintained.
- Do not allow children to use the laser measuring tool without supervision. They could unintentionally blind other person or themselves.
- Do not operate the measuring tool in explosive environment, such as in presence of flammable liquids, gases or dusts. Sparks can be created in the measuring tool which may ignite the dust or fumes.
- Do not make any modifications to the laser equipment.

## **Intended use**

The measuring tool is intended for determining and checking horizontal and vertical lines as well as plumb spots.

The measuring tool is suitable exclusively for operation in enclosed working sites.

## **Replacing the batterie**

To open the Li-ion battery pack, press on the latch. See the picture of page (3) for detailed information.

To replace the Li-ion battery pack, sound click means assembly completed.

**Note: 1. Please remove the protective film on the battery when using the spare battery.**

**2. Remove the batterie from the measuring tool when not using it for extended periods. Charging Li-ion pack when storing exceeds 6 months.**

## **Initial operation**

- Protect the measuring tool against moisture and direct sun light.
- Do not subject the measuring tool to extreme temperatures or variations in temperature. In case of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to ambient temperature before putting it into operation.
- Avoid heavy impact to or falling down of the measuring tool.
- Switch the measuring tool off during transport.

# Operating Modes

## 1. Auto Self-leveling Mode

- To switch on the measuring tool, slide Lock Switch to ‘  ’ position.
- Immediately after switching on, the measuring tool sends out 1 horizontal beam, 1 vertical beam and 2 plumb spots with automatic leveling range of  $\pm 4^\circ$ . Once the leveling is finished, the laser beams won't flash anymore. To change the laser beam, short-press the mode key until the desired beams appear, the following sequences are available:

To change the laser beam, short-press the mode key ‘  ’:

Lock Switch Position	Short Press Sequences	Horizontal Laser Line	Vertical Laser Line	Plumb Spots
Unlock	0 (switch on)	■	■	■
Unlock	1	■		■
Unlock	2		■	■
Unlock	3			■
Unlock	4	Repeat from 0		

- To turn off the measuring tool, slide lock switch to ‘  ’ position.

## 2. Manual Mode

In manual mode the measuring tool won't be self-leveling. It could be held by hand or placed on an inclined surface to project a rigid laser beam or laser dots in any orientation.

To switch on and off the measuring tool, press and hold the mode key '  ' for more than 3 seconds.

- Immediately after switching on, the measuring tool sends out horizontal beam, vertical beam and 2 plumb spots.
- To change the laser beam, short-press the mode key repeatedly to cycle through the available options. The following sequences are available:


Lock Switch Position	Short Press Sequences	Horizontal Laser Line	Front Vertical Laser Line	Plumb Spots
Lock	1 (press mode key>3s)	■	■	■
Lock	2	■		■
Lock	3		■	■
Lock	4			■
Lock	5		Turn off	

- The laser lines flash every 5 seconds to save energy.

### 3. Pulse Mode

In the pulse mode, the laser lines flash at a very high frequency and can therefore be found by the laser receiver in brighter environments or at greater working distances.

Short-Press the pulse key '  ', the pulse mode is on. The pulse indicator light flashes. Short-press it again to switch off the pulse mode.



When you open pulse mode, you can use a laser receiver(not included) to carry out leveling at long distances or when the laser beams are not visible.

# Specifications

Article number	KT360B
Tripod mount	1/4" and 5/8"
Li-ion battery pack	Rechargeable Li-ion Battery
Operating time, approx	With 1 Horizontal Laser Line: 35h With 1 Vertical Laser Line: 40h With 2 Laser Plumb Spots: 90h With All Laser Lines & Dots: 18h
Working range (diameter), to approx.	30m
Leveling accuracy	±1/9 inch at 33Ft (±2.8mm at 10m)
Self-leveling range, typically	± 4°
Leveling duration, typically	≤3 s
Operating temperature	-10 °C-- + 50 °C
Storage temperature	-25 °C-- + 75 °C
Relative air humidity, max	90%
Laser class	2
Laser type	520 nm ~ 635nm , <1 mw
Weight	0.71 Kg
Dimension	120 x 120 x 75mm
<b>Note:</b> The working range can be decreased by unfavourable environmental condition (e.g direct sun irradiation)	

## Working Advice

- **Working with the laser target plate (included):** Magnetic laser target with special reflective surface enhances the visibility of green laser line when working over long distance or bright sunlight conditions. Printed scale in inch and centimeter.
- **Fastening with the universal holder (included):** Adjust the universal holder before switching on the measuring tool. The holder must be attached to a steel plate (**Thickness > 0.5mm**) to gain enough suction.  
 Warning: Be careful of the strong suction between the magnets, beware of finger clipping.
- **Working with the tripod (not included):** Tripod offers a stable, height adjustable measuring support. Place the measuring tool via the mount onto the 1/4" or 5/8" male thread of the tripod and screw the locking screw of the tripod tight.
- ✓ Always use the center of the laser for marking as the width of the laser line changes with the distance.

## Maintenance

- Maintain and keep the measuring tool clean at all times.
- Regularly clean the surfaces at the exit opening of the laser in particular, and attention to any fluff or fibers.
- Wipe off debris using a moist and soft cloth, do not use any cleaning agents or solvents.
- Do not immerse the measuring tool in water or other fluids.

- Store and transport the measuring tool only in the supplied protection packing.
- If the laser level is unusable, it should be repaired by an authorized after-sales service. Do not open the gauge by yourself.
- In case of repairs, send the measuring tool packed in its protective packing.

## Three Years Warranty

KAIWEETS will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship for three years from the date of purchase provided that:

- Proof of purchase is produced.
- Service/repairs have not been attempted by unauthorized persons;
- The product has been subject to fair wear and tear;
- The product has not been misused;

Defective products will be repaired or replaced, free of charge or at our discretion, if sent together with proof of purchase to our authorized distributor(s). For further detail of warranty coverage and warranty repair information, send email to

**[support@Kaiweets.com](mailto:support@Kaiweets.com)**



# DE - Bedienungsanleitung

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	- 11 -
Verwendungszweck.....	- 12 -
Die Batterien ersetzen.....	- 12 -
Inbetriebnahme.....	- 12 -
Betriebsarten.....	- 13 -
1. Arbeiten mit der Nivellierautomatik.....	- 13 -
2. Arbeiten ohne Nivellierautomatik.....	- 14 -
3. Pulsfunktion.....	- 15 -
Technische Daten.....	- 16 -
Anwendungsvorschläge.....	- 17 -
Wartung.....	- 17 -
Drei-Jahren-Garantie.....	- 18 -

# Sicherheitshinweise



Samtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten, um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu arbeiten. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug niemals unkenntlich. Bewahren Sie die Anweisungen gut auf und geben Sie sie bei Weitergabe mit.

- Achtung - Die Verwendung nicht erwähnter Bedienungs- oder Einstellgeräte kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.
- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den direkten oder reflektierten Laserstrahl. Dadurch können Sie Personen blenden, Unfälle verursachen oder das Auge schägen.
- Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen. Eine Exposition gegenüber dem Strahl eines Lasers der Klasse 2 wird für maximal 0,25 Sekunden als sicher angesehen. Augenlidreflexe bieten normalerweise einen ausreichenden Schutz.
- Lassen Sie das Messwerkzeug durch qualifiziertes Fachpersonal mit Originalersatzteilen reparieren. Dadurch wird die Sicherheit des Messwerkzeugs gewahrt.
- Kinder dürfen das Lasermessgerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. Sie könnten unbeabsichtigt andere Personen oder sich selbst blind machen. Betreiben Sie das Messgerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Im Messgerät können Funken entstehen, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Laserausrüstung vor.

# Verwendungszweck

Das Messwerkzeug dient zum Ermitteln und Prüfen von horizontalen und vertikalen Linien sowie Lotpunkte. Das Messgerät ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Arbeitsplätzen geeignet.

## Ein- und Entnehmen der Batterie

Nehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn ein. Das Klickgeräusch bedeutet die abgeschlossene Montage. Drücken Sie auf dem Bild (3) angezeigten Riegel, um den leeren Akku zu entnehmen.

(Achtung: Entfernen Sie die Batterie aus dem Laser, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden. Laden Sie die Lithiumbatterie bei Lagern von mehr als 6 Monaten wieder auf.)

## Inbetriebnahme

- Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie das Messwerkzeug bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeugs.
- Schalten Sie das Messwerkzeug **aus**, wenn Sie es transportieren.

# Betriebsarten

## 1. Arbeiten mit der Nivellierautomatik

Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Sperrschalter in die Position ‘’.

Sofort nach dem Einschalten sendet das Messwerkzeug horizontale und vertikale Laserlinien mit Nivellierautomatik sowie 2 Lotpunkte. Die Nivellierautomatik gleicht Unebenheiten innerhalb des Selbstnivellierungsbereiches von  $\pm 4^\circ$  automatisch aus. Die Nivellierung ist abgeschlossen. Sobald sich die Laserlinien nicht mehr blitzen, ist die Nivellierung abgeschlossen. Sobald sich die Laserpunkte nicht blinken, sind sie lotrecht.

Um die Laserlinien zu wechseln, drücken Sie kurz die Modus-Taste , bis die gewünschten Strahlen angezeigt werden. Die folgenden Sequenzen sind verfügbar.

Sperrschalter Position	Anzahl der Kurzdruck	Horizontale Laserlinie	Vertikale Laserlinie	Lotpunkte
Ungesperrt	0	■	■	■
Ungesperrt	1	■		■
Ungesperrt	2		■	■
Ungesperrt	3			■
Ungesperrt	4	Von 0 wiederholen		

Zum Ausschalten des Messwerkezugs schieben Sie den Sperrschalter wieder in die Position ‘’.

## 2. Arbeiten ohne Nivellierautomatik

Zum Einschalten des Messwerkzeugs drücken Sie lange die Haupttaste. Bei abgeschalteter Nivellierautomatik können Sie das Messwerkzeug frei in der Hand halten oder auf eine geneigte Unterlage stellen. Im Kreuzlinienbetrieb verlaufen die zwei Laserlinien nicht mehr zwingend senkrecht zueinander. Die Lotpunkte bleiben stets aktiv.

Sofort nach dem Einschalten sendet das Messwerkzeug horizontale und vertikale Laserlinien. Um die Laserlinien zu wechseln, drücken Sie wiederholt kurz die Modus-Taste  , um durch die verfügbaren Modi zu blättern. Die folgenden Sequenzen sind verfügbar:

Sperrschalter Position	Anzahl der Kurzdruck	Horizontale Laserlinie	Vertikale Laserlinie	Lotpunkte
Gesperrt	1(>3s)	■	■	■
Gesperrt	2	■		■
Gesperrt	3		■	■
Gesperrt	4			■
Gesperrt	5		Ausschalten	

Zum Ausschalten des Messwerkezugs drücken Sie lange die Modus-Taste wenn das Messwerkzeug horizontale und vorderhorizontale Laserlinien aussenden.


Die Laserlinien blinken alle 5 Sekunden, um Energie zu sparen.

### 3. Pulsfunktion

In der Pulsfunktion blinken die Laserlinien mit sehr hoher Frequenz und werden dadurch für den Laserempfänger (**nicht im Lieferumfang enthalten**) auffindbar. Mit dem Laserempfänger können Sie eine Nivellierung über große Entfernung durchzuführen oder wenn die Sichtbarkeit sind.

Drücken Sie kurz die Pulstaste  , um die Pulsfunktion einzuschalten.

Für das menschliche Auge ist die Sichtbarkeit der Laserlinien verringert. Für Arbeiten ohne Laserempfänger schalten Sie die Pulsfunktion durch erneutes Drücken der Pulstaste  aus.



# Technische Daten

Modell-Nr.	KT360B
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Akkus	Wiederaufladbare Batterie
Betriebszeit, ca.	1 Laserlinie : 35St. 2 Laserlinien : 20St. 2 Lotpunkte: 90St. Alle Laserlinien und Lotpunkte: 18St.
Arbeitsbereich (Durchmesser), bis ca.	30 m
Nivelliergenauigkeit	±2.8mm at 10m
Nivellierbereich, typisch	±4°
Nivellierzeit, typisch	≤3 s
Betriebstemperatur	-10 °C -- +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C -- +75 °C
Relative Luftfeuchte max	90%
Laserklasse	2
Lasertyp	520 nm ~ 635nm , <1 mw
Gewicht	0,71 Kg
Abmessung	120 x 120 x 75mm
<b>Achtung: Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.</b>	

# Anwendungsvorschläge

- **Arbeiten mit der Laserzielplatte (Zubehör):** Magnetisches Laserziel mit spezieller reflektierender Oberfläche verbessert die Sichtbarkeit der grünen Laserlinie über große Entferungen oder bei strahlendem Sonnenlicht. Skala in Zoll und cm.
  - **Arbeiten mit der universellen Halterung (Zubehör):** Mit dem magnetischen Halter können Sie das Messwerkzeug befestigen. Stellen Sie den Universalhalter ein, bevor Sie das Messwerkzeug einschalten. Der Halter muss an einer 0,5 mm Stahlplatte (im Lieferumfang) befestigt sein.  
 Achtung: Starke magnetische Anziehungskraft zwischen den Magneten! Nicht den Finger einklemmen!
  - **Arbeiten mit dem Stativ (nicht im Lieferumfang):** Der Stativ bietet stabile, höhenverstellbare Messunterstützung. Setzen Sie das Messwerkzeug über die Halterung auf das 1/4 "- oder 5/8" -Außengewinde des Stativs und schrauben Sie die Feststellschraube des Stativs fest.
- ✓ Verwenden Sie zum Markieren immer die Mitte des Lasers. Die Breite der Laserlinie ändert sich mit dem Abstand.

# Wartung

- Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.
- Reinigen Sie insbesondere die Flächen an der Austrittsöffnung des Lasers regelmäßig und achten Sie dabei auf Fusseln.
- Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.
- Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der mitgelieferten Schutztasche. Sollte das Messwerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle ausführen zu lassen. Öffnen Sie das Messwerkzeug nicht selbst.
- Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der Schutztasche ein.

## Drei-Jahren-Garantie

KAIWEETS repariert für drei Jahre ab Kaufdatum kostenlos alle Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind, unter der Voraussetzung, dass:

- Kaufbeleg wird vorgelegt.
- Service / Reparaturen wurden nicht von unbefugten Personen durchgeführt;
- Das Produkt war einem fairen Verschleiß ausgesetzt.
- Das Produkt wurde nicht missbraucht.

Fehlerhafte Produkte werden kostenlos oder nach unserem Ermessen repariert oder ersetzt, wenn sie zusammen mit dem Kaufbeleg an unseren autorisierten Vertriebshändler gesendet werden.

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen unter  
**[support@Kaiweets.com](mailto:support@Kaiweets.com)**.



# FR-Manuels d'utilisation

## Table des matières

Consignes de sécurité.....	- 20 -
Utilisation conforme.....	- 21 -
Remplacement de la batterie.....	- 21 -
Fonctionnement initial.....	- 21 -
Modes de fonctionnement.....	- 22 -
1. Mode de mise à niveau automatique.....	- 22 -
2. Mode manuel.....	- 23 -
3. Mode impulsion .....	- 24 -
Caractéristiques.....	- 25 -
Conseils de travail.....	- 26 -
Maintenance.....	- 26 -
Garantie de trois ans.....	- 27 -

# Consignes de sécurité



Avant d'utiliser cet outil, veuillez lire, comprendre et suivre strictement toutes les instructions ci-dessous. Ne faites pas d'étiquettes d'avertissement méconnaissables sur le niveau laser. Conservez ces instructions pour référence future.

- Attention - L'utilisation d'équipements de fonctionnement ou de réglage non mentionnés peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements. Le niveau laser est fourni avec une étiquette d'avertissement (marquée du chiffre 4 dans la représentation du niveau laser sur la page graphique).
- Ne regardez pas directement dans le faisceau. N'installez pas cet outil laser à la hauteur de l'œil; n'utilisez pas cet outil sur ou près d'une surface réfléchissante, car le faisceau laser pourrait être projeté vers vos yeux ou ceux d'une autre personne.
- Si le rayonnement laser frappe vos yeux, fermez immédiatement vos yeux et éloignez votre tête du faisceau. L'exposition à un faisceau laser de classe 2 pendant un maximum de 0,25 seconde est considérée comme sûre. Les réflexes des paupières offrent généralement une protection adéquate.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le niveau laser sans surveillance. Ils pourraient involontairement aveugler une autre personne ou eux-mêmes. Ne regardez pas le faisceau laser par un outil optique (p. ex. télescope); ceci pourrait causer des blessures importantes aux yeux.
- Toute réparation de l'outil ne doit être effectuée que par des réparateurs professionnels à l'aide de pièces de rechange d'origine. Toute réparation ou tout entretien réalisé par un personnel non qualifié peut entraîner des risques de blessures.
- Ne pas faire fonctionner le laser dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- N'apportez aucune modification au niveau laser.

## **Utilisation conforme**

L'outil de mesure est destiné à déterminer et à vérifier les lignes horizontales et verticales ainsi que les points d'aplomb. L'outil de mesure convient exclusivement pour une utilisation dans des chantiers fermés.

## **Remplacement de la batterie**

Pour **ouvrir** la batterie Li-ion, appuyez sur le loquet. Voir l'image de la page (3) pour des informations détaillées.

Pour **remplacer** la batterie Li-ion, un clic sonore signifie que l'assemblage est terminé.

**Remarque:** 1. Veuillez retirer le film protecteur de la batterie lorsque vous utilisez la batterie de recharge.

2. Retirez le pile de l'outil de mesure lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.  
Chargez le pack Li-ion lorsque le stockage dépasse 6 mois.

## **Fonctionnement initial**

- Protégez le niveau laser contre l'humidité et la lumière directe du soleil.
- Ne soumettez pas le niveau laser à des températures extrêmes ou à des variations de température. En cas de fortes variations de température, laissez-le s'adapter à la température ambiante avant de le mettre en service.
- Évitez les chocs violents ou la chute du niveau laser.
- Éteignez le niveau laser pendant le transport.

# Modes de fonctionnement

## 1. Mode de mise à niveau automatique

- Pour allumer le niveau laser, faites glisser le commutateur de verrouillage en position «  ».
- Après la mise sous tension, l'outil de mesure émettra immédiatement 1 faisceau horizontal, 1 faisceau vertical et 2 points d'aplomb, et sa plage de nivellation automatique est de  $\pm 4^\circ$ . Une fois le nivellation terminé, le faisceau laser ne scintillera plus. Pour changer le faisceau laser, appuyez brièvement sur la touche de mode jusqu'à ce que le faisceau souhaité apparaisse, la séquence suivante est disponible:

Pour changer le faisceau laser, appuyez brièvement sur la touche de mode «  »:

Positon de l'interrupteur	Séquences de presse courtes	Ligne laser horizontale	Ligne laser verticale frontale	Points d'aplomb
Débloqué	0 (allumer)	■	■	■
Débloqué	1	■		■
Débloqué	2		■	■
Débloqué	3			■
Débloqué	4	Répéter à partir de 0		

- Pour éteindre le niveau laser, faites glisser le commutateur de verrouillage en position «  ».

## 2. Mode manuel

En mode manuel, l'outil de mesure n'est pas autonivelant. Il peut être tenu à la main ou placé sur une surface inclinée pour projeter un faisceau laser rigide ou des points laser dans n'importe quelle orientation.

Pour allumer et éteindre l'outil de mesure, maintenez la touche de mode «  » enfoncée pendant plus de 3 secondes.

- Après la mise sous tension, l'outil de mesure émettra immédiatement un faisceau horizontal, un faisceau vertical et 2 points d'aplomb.
- Pour changer le faisceau laser, appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton de mode pour faire défiler les modes disponibles. Les séquences suivantes sont disponibles.

Position de l'interrupteur	Séquences de presse courtes	Ligne laser horizontale	Ligne laser verticale frontal	Points d'aplomb
Bloqué	1 (appuyez sur la touche > 3 s)	■	■	■
Bloqué	2	■		■
Bloqué	3		■	■
Bloqué	4			■
Bloqué	5		Eteindre	


- Les lignes laser clignotent toutes les 5 secondes pour économiser de l'énergie.

### 3. Mode impulsion

En mode impulsion, les lignes laser clignotent à une fréquence très élevée et peuvent donc être trouvées par le récepteur laser dans des environnements plus lumineux ou à des distances de travail plus importantes.

Appuyez brièvement sur la touche d'impulsion «  », le mode d'impulsion est activé. Le voyant du pouls clignote.

Appuyez à nouveau brièvement dessus pour désactiver le mode impulsion.



Remarque: lorsque vous activez le mode impulsion, vous pouvez utiliser un récepteur laser (non inclus) pour effectuer un nivelingement sur de longues distances ou lorsque les faisceaux laser ne sont pas visibles

# Caractéristiques

Numéro de l'article	KT360B
Filetage de support et de trépied	1/4" et 5/8"
Batterie lithium	Batterie Li-ion rechargeable
Durée de fonctionnement, environ	Avec 1 ligne Laser : 35h Avec 2 lignes Laser : 20h Avec 2 points d'aplomb laser : 90h Avec toutes les lignes et points laser : 18h
Plage de travail (diamètre), environ.	30m
Précision de niveling	±2.8mm at 10m
Porté de mise à niveau automatique, généralement	± 4°
Durée de mise à niveau, généralement	≤3 s
Température de fonctionnement	-10 °C-- + 50 °C
Température de stockage	-25 °C-- + 75 °C
Humidité relative de l'air, max.	90%
Laser classe	2
Type de laser	520 nm ~ 635nm , <1 mw
Le poids	0.71 Kg
Dimension	120 x 120 x 75mm
<b>Remarque:</b> la plage de travail peut être réduite par des conditions environnementales défavorables (par exemple, rayonnement solaire direct)	

## Conseils de travail

- **Utilisation de la plaque cible laser (inclus)**: La cible laser magnétique avec une surface réfléchissante spéciale améliore la visibilité de la ligne laser verte lorsque vous travaillez sur de longues distances ou dans des conditions de lumière solaire intense. Échelle imprimée en pouces et cm.
  - **Fixation avec le support universel (inclus)**: Avec le support universel, vous pouvez fixer le niveau laser. Réglez le support universel avant d'allumer le niveau laser. Le support doit être fixé sur **une plaque d'acier de 0,5 mm** pour obtenir une aspiration suffisante.
-  Attention: Attention à la forte aspiration entre les aimants, attention au clippage des doigts.
- **Travailler avec le trépied (non inclus)**: le trépied offre un support de mesure stable et réglable en hauteur. Placer le niveau laser via le support sur le filetage mâle 1/4" ou 5/8" du trépied et visser fermement la vis de verrouillage du trépied.
  - ✓ Utilisez toujours le centre du laser pour le marquage et la largeur de la ligne laser change avec la distance.

## Maintenance

- Maintenez le niveau laser propre à tout moment.
- Nettoyez régulièrement les surfaces à l'ouverture de sortie du laser en particulier, et faites attention aux peluches ou fibres.
- Essuyez les débris à l'aide d'un chiffon doux et humide, n'utilisez aucun produit de nettoyage ou solvant.
- Ne plongez pas le niveau laser dans l'eau ou d'autres liquides.
- Rangez et transportez le niveau laser uniquement dans l'emballage de protection fourni.

- Si le niveau laser tombe en panne, il doit être réparé par un centre de service agréé. N'ouvrez pas le manomètre vous-même.
- En cas de réparation, renvoyez le niveau laser emballé dans son emballage de protection.

## Garantie de trois ans

KAIWEETS réparera, sans frais, tout défaut dû à des matériaux défectueux ou à une fabrication pendant trois ans à compter de la date d'achat, à condition que:

- Fournissez une preuve d'achat.
- Le personnel non autorisé n'a pas tenté de réparer.
- Le produit a été porté normalement.
- le produit n'a pas été maltraité.

Les produits défectueux seront réparés ou remplacés, gratuitement ou à notre discréction, s'ils sont envoyés avec une preuve d'achat à nos distributeurs autorisés. Pour plus de détails sur la couverture de la garantie et les informations sur les réparations sous garantie, envoyez un e-mail à [support@Kaiweets.com](mailto:support@Kaiweets.com)



# ES - Manual de instrucciones

## ÍNDICE

Notas de Seguridad.....	- 29 -
Uso previsto.....	- 30 -
Cambiar las baterías.....	- 30 -
Operación inicial.....	- 30 -
Modos de Funcionamiento.....	- 31 -
1. Modo de Autonivelación.....	- 31 -
2. Modo Manual.....	- 32 -
3. Modo de Pulsado.....	- 33 -
Consejos de operación.....	- 35 -
Mantenimiento.....	- 35 -
Garantía de tres años.....	- 36 -

# Notas de Seguridad



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el nivel láser KT360B, le ayudará a utilizarlo con seguridad y mantenerlo. Nunca desigure las etiquetas de advertencia en el aparato, lo que causa no ser reconocibles. Consérvelo para futuras consultas. Entréguelo a sus posibles propietarios futuros.

- Precaución: las operación que diferente de las instrucciones o usar los equipos de ajuste que no mencionado puede provocar una exposición peligrosa a la radiación..
- ¡Tenga cuidado de no exponer sus ojos al rayo láser emisor durante uso! Se considera segura una exposición al rayo de un láser de Clase II durante menor de 0,25 segundos. Los reflejos de los párpados normalmente proporcionarán una protección adecuada..
- No mire directamente al rayo láser ni lo mire directamente con ningún instrumento ópticos ni hace el láser apuntar a los ojos..
- Sólo los personales calificados y autorizados debe reparar el nivel láser utilizados los accesorios originales. Esto garantiza la seguridad del aparato de medición.
- Conserve el aparato fuera del alcance de los niños o de cualquier persona no capacitada. Es posible hacer daño a ellos mismos o a los demás involuntariamente.
- No utilice el nivel láser en las condiciones explosivas, como en entornos de líquidos inflamables, gases o polvos. Se pueden crear chispas cuando usa el aparato, lo que pueden encender el polvo o los humos.
- No haga ninguna modificación a el nivel láser.

## **Uso previsto**

El nivel láser KT360B es diseñado para determinar y verificar líneas horizontales, verticales y plomada.

Es un aparato de láser exclusivamente que adecuado para las lugares de trabajo cerrados...

## **Cambiar la batería**

Presione el cerrojo con fuerza para sacar la caja de batería de litioch. Consulte la página (3) que obtener más detalles por favor.

Lo siguiente es colocar la batería de repuesto, un sonido de clic significa que el cambio de batería se completa.

**Nota:**

- 1. Quite la película protectora de la batería antes instalar la batería de repuesto por favor.**
- 2. Quite la batería del aparato cuando no lo utiliza por largo periodo. Carga nuevamente las baterías cuando lo conserva más de 6 meces.**

## **Operación inicial**

- Proteja el nivel láser contra la humedad y la luz solar directa.
- No someta el nivel láser a temperaturas extremas o variaciones de temperatura. En caso de grandes variaciones de temperatura, deje que el aparato se adapte a la temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.
- Protecer el nivel láser de los golpes fuertes o caídas.
- Apague el nivel láser durante el transporte.

# Modos de Funcionamiento

## 1. Modo de Autonivelación

- Deslice el botón de bloqueo a la posición '  ' para encender el nivel láser y activar el modo de autonivelación por defecto.
- Luego, el nivel láser lanza 1 rayo láser horizontal, 1 rayo láser vertical y 2 puntos de plomada con un rango de nivelería automática de  $\pm 4^\circ$  después de encendido. Una vez que finaliza la autonivelación, los rayos láser dejan de parpadear. Para cambiar la combinación de láser, presione brevemente el botón de modo repetidamente hasta que aparezca la combinación que se necesita, las siguientes secuencias están disponibles:

Presione brevemente el botón de modo '  ' repetidamente para cambiar la combinación de láser :

La Posición del Botón de Bloqueo	Frecuencias de Presionar	Línea láser horizontal	Línea láser Vertical	Puntos de Plomada
Desbloqueo	0 (encendido)	■	■	■
Desbloqueo	1	■		■
Desbloqueo	2		■	■
Desbloqueo	3			■
Desbloqueo	4	Repetida desde 1		

- Deslice el botón de bloqueo a la posición '  ' para apagar el aparato.

## 2. Modo Manual

En el modo manual, el nivel láser no se autonivelará. Se puede sostener con la mano o colocar sobre una superficie inclinada para proyectar un rayo láser rígido en cualquier orientación.

Mantenga presionado el botón de modo ‘  ’ más de 3 segundos para encender o apagar.

- Luego, el nivel láser lanza 1 rayo láser horizontal, 1 rayo láser vertical y 2 puntos de plomada.
- Presione brevemente el botón de modo ‘  ’ repetidamente para cambiar la combinación de láser :


La Posición del Botón de Bloqueo	Frecuencias de Presionar	Línea laser horizontal	Línea laser Vertical	Puntos de Plomada
Bloqueo	1 (mantenga presionado el botón de modo>3s para encender)	■	■	■
Bloqueo	2	■		■
Bloqueo	3		■	■
Bloqueo	4			■
Bloqueo	5		Apagado	

- El rayo láser parpadea cada 5 segundos para ahorrar energía.

### 3. Modo de Pulsado

En el modo de pulsado, el láser parpadea con alta frecuencia y se pueden encontrar por el receptor láser que combinado con KT360B, lo que le hace obtener más larga de distancias cuando trabaja en las condiciones brillantes.

Presione brevemente el botón de pulsado ‘’ a activar el modo de pulsado. Luego, la indicadora del modo de pulsado parpadea. Presione brevemente el botón nuevamente a desactivar el modo de pulsado.



En el modo de pulsado, puede el nivel láser KT360B equipado con el receptor láser (no incluido) para realizar la nivelación a largas distancias o cuando los rayos láser no son visibles.

# Especificaciones

Nº de artículo	KT360B
Tornillo del trípode	1/4" and 5/8"
Tipo de batería	Batería de litio recargable
Tiempo de duración	Con 1 Línea Láser: 35H Con 2 Línea Láser: 20H Con 2 Puntos de Plomada: 90H Con Todas Las Líneas & Plomadas: 18H
Alcance (diámetro), aprox	30m
Precisión de nivelación	±2.8mm at 10m
Rango de autonivelación, típicamente	± 4°
Tiempo de nivelación, típicamente	≤3 s
Temperatura de funcionamiento	-10 °C-- + 50 °C
Temperatura para conservación	-25 °C-- + 75 °C
Humedad relativadel aire, máx	90%
Clase de láser	2
Tipo de láser	520 nm ~ 635nm , <1 mw
Pesos	0.71 Kg
Dimensiones	120 x 120 x 75mm
Nota: El rango de trabajo del nivel lasér se puede disminuir posiblemente bajo la condición de un ambiente desfavorables. (p.ej. bajo una exposición directa al sol)	

## Consejos de operación

- **Operación con placa de objetivo láser (incluido):** El objetivo láser magnético con superficie reflectante especial mejora la visibilidad de la línea láser verde cuando se trabaja a larga distancia o en condiciones de luz solar brillante. Escala impresa en pulgadas y cm.
  - **Operación con el soporte universal (incluido):** Ajuste el soporte universal antes de encender el nivel láser. El soporte debe estar sujeto a una placa de acero de 0,5 mm para obtener suficiente succión.
-  Advertencia: Tenga cuidado con la fuerte succión entre los imanes a dañar los dedos.
- **Operación con trípode (no incluido):** El trípode puede ofrecer un soporte estable y de altura ajustable, que soporta el nivel láser colocando en la rosca macho de 1/4" o 5/8" del trípode y apretando el tornillo de bloqueo del trípode.
  - ✓ Siempre utilice el centro del láser para marcar, ya que el ancho de la línea del láser cambia con la distancia.

## Mantenimiento

- Mantenga y conserva el aparato limpio para siempre.
- Limpie regularmente las superficies de la ventana del láser y preste atención a limpiar los pelusas o fibras.
- Límpielo con un paño húmedo y suave ni ningunos abrasivos ni solventes.
- No sumerja el aparato en cualesquier fluidos.
- Conserve y transporte el aparato colocado en el estuche de protección suministrado.

- Si el nivel láser deja de funcionar, se debe reparar por un servicio postventa autorizado. No abra el aparato no autorizado por usted mismo.
- En caso de reparaciones, envíe el nivel láser colocado en el estuche de protección.

## Garantía de tres años

KAIWEETS tiene la garantía que reparar o reemplazar gratis cualesquier defectos debido a materiales defectuosos o a fabricación durante tres años a partir de la fecha de compra, siempre que:

- Proporcionar comprobante de compra.
- No intentar reparar por el personal no autorizado.
- El producto solo ha sido sometido a un uso/desgaste normal.
- El producto no fue maltratado.

Los productos defectuosos serán reparados o reemplazados gratis enviando un comprobante de compra a nuestros distribuidores autorizados o a nuestra discreción. Para obtener más detalles sobre el alcance de la garantía y la información de reparación de la garantía, por favor envíe correo electrónico a **[support@Kaiweets.com](mailto:support@Kaiweets.com)**



# IT - Manuale d'uso

## Sommario

Note sulla sicurezza.....	- 38 -
Destinazione d'uso.....	- 39 -
Sostituzione delle batterie.....	- 39 -
Operazione iniziale.....	- 39 -
Modalità operative.....	- 40 -
1. Modalità di autolivellamento automatico.....	- 40 -
2. Modalità manuale.....	- 41 -
3. Modalità Pulse.....	- 42 -
Specifiche.....	- 43 -
Consigli di lavoro.....	- 44 -
Manutenzione.....	- 44 -
Tre anni di garanzia.....	- 45 -

## Note sulla sicurezza



È possibile lavorare in sicurezza con lo strumento di misura leggendo completamente le informazioni di funzionamento e di sicurezza e rispettando scrupolosamente le istruzioni in esse contenute. Non rendere irriconoscibili le etichette di avvertenza sullo strumento di misurazione. Conserva queste istruzioni per riferimento.

- Attenzione - L'uso di apparecchiature operative o di regolazione non menzionate può portare a pericolose esposizioni alle radiazioni.
- Mentre il prodotto è in funzione, fare attenzione a non esporre gli occhi al raggio laser che emette. Un'esposizione al raggio di un laser di Classe 2 è considerata sicura per un massimo di 0,25 secondi. I riflessi delle palpebre forniscono normalmente una protezione adeguata.
- Non fissare direttamente il raggio o guardare direttamente con strumenti ottici o impostare il laser all'altezza degli occhi.
- Far riparare lo strumento di misura da specialisti qualificati utilizzando ricambi originali. ciò garantisce il mantenimento della sicurezza dello strumento di misurazione.
- Non consentire ai bambini di utilizzare lo strumento di misurazione laser senza supervisione poiché potrebbero accecare involontariamente altre persone o se stessi.
- Non utilizzare lo strumento di misura in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Si possono creare scintille nello strumento di misurazione che possono incendiare la polvere o i fumi.
- Non apportare modifiche all'apparecchiatura laser.

## **Destinazione d'uso**

Lo strumento di misurazione serve per determinare e controllare le linee orizzontali e verticali nonché i punti a piombo.  
Lo strumento di misura è adatto esclusivamente per il funzionamento in luoghi di lavoro chiusi.

## **Sostituzione delle batterie**

Per **aprire** la batteria agli ioni di litio, premere il fermo. Vedere l'immagine della pagina (3) per informazioni dettagliate.

Per **sostituire** la batteria agli ioni di litio, il clic del suono significa che l'assemblaggio è completato.

**Nota:** 1. Rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria quando si utilizza la batteria di riserva.

2. Rimuovere le batterie dallo strumento di misurazione quando non lo si utilizza per lunghi periodi.

Ricarica del pacco agli ioni di litio quando lo stoccaggio supera i 6 mesi.

## **Operazione iniziale**

- Proteggere lo strumento di misurazione dall'umidità e dalla luce solare diretta.
- Non sottoporre lo strumento di misura a temperature estreme o variazioni di temperatura. In caso di grandi variazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di misura si adatti alla temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.
- Evitare forti impatti o cadute dello strumento di misurazione.
- Spegnere lo strumento di misurazione durante il trasporto.

# Modalità operative

## 1. Modalità di autolivellamento automatico

- Per accendere lo strumento di misurazione, fare scorrere Blocco interruttore su ‘  ’ posizione.
- Immediatamente dopo l'accensione, lo strumento di misurazione invia 1 raggio orizzontale, 1 raggio verticale e 2 punti a piombo con un intervallo di livellamento automatico di  $\pm 4^\circ$ . Una volta terminato il livellamento, i raggi laser non lampeggeranno più. Per modificare il raggio laser, premere brevemente il tasto modalità finché non vengono visualizzati i raggi desiderati, sono disponibili le seguenti sequenze:

Per modificare il raggio laser, premere brevemente il tasto modalità ‘  ’

Posizione dell'interruttore e di blocco	Sequenze di pressioni brevi	Linea laser orizzontale	Linea laser verticale	Punti a piombo
Sbloccare	0 (accendere)	■	■	■
Sbloccare	1	■		■
Sbloccare	2		■	■
Sbloccare	3			■
Sbloccare	4	Ripeti da 0		

- Per disattivare lo strumento di misurazione, spostare l'interruttore di blocco su ‘  ’ posizione.

## 2. Modalità manuale

In modalità manuale lo strumento di misurazione non sarà autolivellante. Può essere tenuto a mano o posizionato su una superficie inclinata per proiettare un raggio laser rigido o punti laser in qualsiasi orientamento.

Per accendere e spegnere lo strumento di misurazione, tenere premuto il tasto modalità ‘ LASER’ per più di 3 secondi.

- Immediatamente dopo l'accensione, lo strumento di misurazione invia un raggio orizzontale, un raggio verticale e 2 punti a piombo.
- Per modificare il raggio laser, premere brevemente il tasto modalità ripetutamente per scorrere le opzioni disponibili. Sono disponibili le seguenti sequenze:


Posizione dell'interruttore di blocco	Sequenze di pressioni brevi	Linea laser orizzontale	Linea laser verticale anteriore	Punti a piombo
Bloccaggio	1 (premere il tasto mode>3s)	■	■	■
Bloccaggio	2	■		■
Bloccaggio	3		■	■
Bloccaggio	4			■
Bloccaggio	5		Spegni	

- Le linee laser lampeggiano ogni 5 secondi per risparmiare energia.

### 3. Modalità Pulse

Nella modalità a impulsi, le linee laser lampeggiano ad una frequenza molto elevata e possono quindi essere trovate dal ricevitore laser in ambienti più luminosi o a distanze di lavoro maggiori.

Premere brevemente il tasto Pulse ‘  ’, la modalità a impulsi è attiva. La spia del polso lampeggia. Premere di nuovo brevemente per disattivare la modalità a impulsi.



Quando si apre la modalità a impulsi, è possibile utilizzare un ricevitore laser (non incluso) per eseguire il livellamento a lunghe distanze o quando i raggi laser non sono visibili.

# Specifiche

Modello di prodotto	KT360B
Installazione del treppiede	1/4" and 5/8"
Pacco batteria agli ioni di litio	Batteria ricaricabile Li-ion
Tempo di funzionamento, ca.	Con 1 linea laser: 35H Con 2 linea laser: 20H Con 2 punti laser a piombo: 90H Con tutte le linea laser e i punti: 18H
Campo di lavoro (diametro), a ca.	30m
Precisione di livellamento	±2,8mm a 10m
Gamma di autolivellamento, tipicamente	± 4°
Durata del livellamento, in genere	≤3 s
Temperatura di esercizio	-10 °C-- + 50 °C
Temperatura di conservazione	-25 °C-- + 75 °C
Umidità relativa dell'aria, max	90%
Classe laser	2
Tipo di laser	520 nm ~ 635nm , <1 mw
Peso	0,71 Kg
Dimensione	120 x 120 x 75mm
<b>Nota: il campo di lavoro può essere ridotto da condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. Irraggiamento solare diretto)</b>	

# Consigli di lavoro

- **Lavorare con la piastra target laser (inclusa):** Il target laser magnetico con una speciale superficie riflettente migliora la visibilità della linea laser verde quando si lavora su lunghe distanze o in condizioni di luce solare intensa. Scala stampata in pollici e centimetri.
- **Fissare con staffa universale (inclusa):** Regolare il supporto universale prima di accendere lo strumento di misurazione. Il supporto deve essere fissato a una piastra di acciaio (**spessore > 0,5 mm**) per ottenere un'aspirazione sufficiente.  
 Avvertenza: fare attenzione alla forte attrazione tra i magneti, fare attenzione a non pizzicarsi le dita.
- **Lavorare con il treppiede (non incluso):** Il treppiede offre un supporto di misurazione stabile e regolabile in altezza. Posizionare lo strumento di misurazione tramite l'attacco sulla filettatura maschio da 1/4 "o 5/8" del treppiede e avvitare saldamente la vite di bloccaggio del treppiede.
- ✓ Utilizzare sempre il centro del laser per la marcatura poiché la larghezza della linea laser cambia con la distanza.

# Manutenzione

- Mantenere sempre puliti gli strumenti di misurazione.
- Pulire regolarmente le superfici in corrispondenza dell'apertura di uscita del laser in particolare, prestando attenzione a eventuali lanugine o fibre.
- Rimuovere i detriti utilizzando un panno umido e morbido, non utilizzare detergenti o solventi.
- Non immergere lo strumento di misurazione in acqua o altri fluidi.

- Conservare e trasportare lo strumento di misurazione solo nell'imballaggio di protezione fornito.
- Se la livella laser è inutilizzabile, deve essere riparata da un servizio post-vendita autorizzato. Non aprire il misuratore da soli.
- In caso di riparazione, inviare lo strumento di misura imballato nel suo imballaggio protettivo.

## Tre anni di garanzia

KAIWEETS riparerà, gratuitamente, eventuali difetti dovuti a materiali o manodopera difettosi per tre anni dalla data di acquisto a condizione che:

- Proof of purchase is produced.
- Non sono stati effettuati interventi di assistenza / riparazione da parte di persone non autorizzate;
- Il prodotto è stato soggetto a normale usura;
- Il prodotto non è stato utilizzato in modo improprio;

I prodotti difettosi verranno riparati o sostituiti, gratuitamente a nostra discrezione, se inviati insieme alla prova di acquisto al nostro distributore autorizzato. Per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia e sulle informazioni sulla riparazione in garanzia, inviare un'e-mail a **[support@Kaiweets.com](mailto:support@Kaiweets.com)**



EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH  
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany  
[info@cce-connection.de](mailto:info@cce-connection.de)  
+49 (069) 27246648

UK REP

**UK Authorized Representative**  
Company name: YH Consulting Limited  
Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-  
ThamesStaines, Surrey, London, TW18 4AX  
Tel: +44 07514-677868  
Email: H2YHUK@gmail.com